

RELAX

1

2

3

4

5

Uwaga: W pierwszej kolejności należy zamontować mechanizm G, a następnie oparcie.

Remark: Pls first assemble the mechanism and then assemble the J-bar, do not swap steps.

A		1
B		1
C		1
C ₁		1
D		1
E		1
F		5
G		1
H		4
I		4
J		4
K		4

130 kg
maximum

HALMAR Sp. z o.o.

ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 2, 37-450 Stalowa Wola, POLSKA / POLAND

tel. +48 15 843 28 10, fax: +48 15 842 19 57, e-mail: office@halmar.com.pl