

Údržba a praktické rady

Textilní materiály, ze kterých je spací pytel vyroben jsou konstruovány pro běžné praní a čištění. Dodržováním těchto instrukcí dosáhnete co nejlepších výsledků při čištění a údržbě. Po každém použití provětrejte řádně spací pytel v rozepnutém stavu. V případě lokálního znečištění, je dobré skrvnu vyčistit pouze vlažnou mýdlovou vodou.

V případě výjimečně znečištěného povrchu je možné spací pytel vyprat dle následujících instrukcí:

- perte ve velkoobjemových pračkách s rotujícím bubnem – NEPOUŽÍVEJTE vířivých praček
- používejte teplou vodu – ne horkou
- zip mějte vždy zapnutý a neždímejte
- nepoužívejte žádné prací prostředky, protože jsou velmi agresivní (pokud nejsou určeny výhradně pro spací pytle)
- důležitá je také fáze sušení, spací pytel sušte vždy ve vodorovné poloze
- u péřového spacího pytel je potřeba spací pytel několikrát za den protřepat, aby peří neslehlo
- při sušení nevystavujte spací pytel na slunci nebo sálavému teplu

Nedoporučujeme čištění chemickou cestou, neboť může dojít ke snížení vlastností jako je odpudivost vody a izolační výkonnost.

Pokud spací pytel balíte do obalu, správný způsob je pytel do obalu presovat. Při tomto způsobu nepolámeme vlákna plnění, tak jako by se stalo při rolování spacího pytle.

Pro dlouhodobé uskladnění nedoporučujeme skladování v obalu, ale rozložený ve volném prostoru (ať už je to větší krabice nebo jiné). Spací pytel ukládejte vždy vyčištěný a suchý na suchém místě, čímž dosáhnete prodloužení jeho životnosti.

Zdroj: huskycz.cz